

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (342)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tsunami.nt-rt.ru> || [tnf@nt-rt.ru](mailto:tnf@nt-rt.ru)

МАСКИ

СВАРОЧНЫЕ



H-1



HC-2



HC-3



HC-4

Модель	H-1	HC-2	HC-3	HC-4
Размер картриджа, мм		110x90x9	110x90x9	110x90x9
Размер смотрового окна, мм	108x51	90x35	92x42	98x43
Режим шлифовки	нет	нет	есть (переключатель вн	есть (переключатель внутри)
Включение/выключение		автоматическое	автоматическое	автоматическое
Питание		солнечная батарея+AAA б	солнечная батарея	солнечная батарея+2шт. Литиевые
Время перехода в темное состояние		1/15.000	1/25.000	1/25.000
Задержка при переходе из затемненного в светлое состояние, сек.		0.1-1.0	0.25-1.0	0.25-1.0
Исходное затемнение (Уровень затемнения в свет-лом состоянии), DIN		4	4	4
Степень затемнения, DIN	DIN 11	9-13	9-13	9-13
Чувствительность		регулируется снаружи	регулируется снаруж	регулируется снаружи
Самотестирование фильтра	нет	нет	нет	да
Индикатор зарядки батареи	нет	нет	нет	да
Материал маски		PP	PP	PP
Вес нетто	440	480	480	480
Цвет		черный	черный	черный